

OB3  
21/14/2019

11/11



INSTITUTI I MONUMENTEVE TË KULTURËS "GANI STRAZIMIRI"  
SEKTORI I ARKITEKTURES ANTIKO MESJETAR

MIRATOHET  
Sekretari për KKR  
ARTA DOLLANI



Mars 2019, Tiranë


## RELACIONI TEKNIK MBI SPECIFIKIMIN E PUNIMEVE

*OBJEKTI "URA E KOLLORCËS\_FAZA E DYTË"*

*Monument i kategorisë së parë, Gjirokastër.*



Vendim 101



1. Hyrje .....	.....
2. Përshkrimi i kompozimit Arkitektonik .....	5
3. Përshkrimi i gjendjes ekzistuese .....	5
4. Përshkrimi i ndërhyrjeve .....	
5. Konkluzione .....	Error! Bookmark not defined.



## 1. Hyrje




Ura e Kodhorcës është Monument Kategoria e pare e shpallur me Urdhëresë dt 08-01-1977.  
Pozicioni gjeografik i saj në sitemin kodrinativ është

Longitude :20 10'22"E      Latitude :40 03'36.5"N.

Si pjesë e pasurisë kombëtare, ajo monitorohet dhe mirëmbahet nga DRKK dhe IMK. Nga monitorimi i fundit mbi gjendjen e saj, hartohet dhe ky relacion teknik mbi riskun që paraqet gjendja e sotme.


### PLANIMETRI NGA ARKIVI TEKNIK I IMK



Këmbët që cfaqin  
problematikën



Pozicioni nga foto ajrore



Përmbytja max në vitin 2014



## 2. Përshkrimi i kompozimit Arkitektonik

Ura e Kollorces ngrihet mbi lumin Drino rreth 4 km ne jug –lindje të Gjirokastrës dhe lidhte qytetin me fshatrat rreth Suhës. Dallohet për madhësinë dhe finesën e realizimit teknik. Përbëhet nga pesë harqe të mëdhenj me hapësira drite që variojnë nga 9,2 m(l dyti nga e majta) deri në 12,20 m(l fundit djathtas) Gjatësia totale e urës arrin 103 m, ndërsa lartësia maksimale nga niveli i ujit deri tek kreu I parapetit arrin 7,2 m. Tre harqet e majta kanë formë segmenti, ndërsa dy harqet e djathta tentojnë nga forma e harkut lundër, por pa theksim në pjesën e kycit. Në këmbët midis harqeve janë hapur katër harqe të vegjël apo vrima lehtësuesetë trajtuar me formë rrithore. Pjeset e poshtëme të pilave, nën vrimat lehtësuese nga ana e dy bjefeve janë bërë të mprehta për të bërë hapjen e rrjedhës së ujit. Për të realizuar një mbështetje më uniforme e më solide, kontakti midis murit dhe terrenit në taban është bërë nëpërmjet një jastëku me trarë të kryqëzuar, i cili eviton dhe gryerjen e themelit të pilës. Si në urën e mesit dhe këtu harqet e mëdhenj janë ndërtuar me rreshta dyfish gurësh. Në rreshtat e poshtëm të harqeve ruhen ganxhat metalike për mbërthimin e gurëve ballor të harkut. Traseja e urës është pothuajse e rrrafstë me një rënie të lehtë në hyrje të urës. Ajo ka gjërësinë 270 cm dhe është e ndërtuar me gurë shtufi vendosur këllic. Në pilën midis harqeve 2 e 3 nga ana e bjeftit të poshtëm në nivelin e trasesë del konsol 40 cm nga ura një konstruksion I vogël guri 120 cm I gjërë, icili me sa duket ka luajtur rolin e një trotuarit për qëndrimin e këmbësorëve në rastet kur në urë kalonin karvane me kafshë.

## 3. Përshkrimi i gjendjes ekzistuese para ndërhyrjes , ne Tetor 2017

Ura e Kodhorcës nga monitorimi ne muajin tetor paraqitet në gjëndjë emergjente ndërhyrjeje. Si pasoje e ndryshimit të shpejtësisë së rrjedhës së Lumit Drino në themelet e dy kembeve perëndimore krijojen vorbulla uji të fuqishme dhe gryrje të shtratit të themelit. Si pasoje e gryerjes kanë dale në siperfaqe pilotat me dru lisi të cilat shërbejnë si jastëk per themelin e urës. Njëra nga kembet përvec zbulimit të pilotave ka dhe démtime të tyre dhe gryerje të shtratit argjilor. Theksojmë së eksposimi ndaj agjentëve natyrorë e pilotave të drurit do sjellë si pasoje kalbien e tyre dhe humbjen e aftësisë mbajtëse. Për momentin kemi vetëm spostim të disa gurëve te themelit dhe humbje të tabanit argjilor. Ura nuk ka shfaqur shenja të cedimeve ne muraturë..

Nga ispektimi ne objekt nga ana e Drejtorisë Rajonale Gjirokaster, ne tetor te vitit 2017 u konstatuan problematikat si me poshte:




- Pilota dru lisi D-12--18 cm të ekspozuara





- Mungesa e dy pilotave




- Thellimi i shtratit në zonat ku krijohen vorbullat e ujit



- Gërryerje e tabanit argjilor



- Zbulimi i pilotave të shtratit të urës



- Rënie e gurëve të tabanit të këmbës së urës



Ndërhyrjet e parashikuara **ne fazën e pare**

Sipas vendimit të K.K.R. Nr.208, dt.

18.04.2018, është miratuar faza I (faza e emergjencës), e projektit të restaurimit të monumentit "Ura e Kollorcës 4 km ne juglindje të Gjirokastrës, Lazarat". Faza e parë

përfshin punimet që kanë të bëjnë me përforcimin e dy këmbëve të urës si dhe plotësime me gur në vende të caktuara sipas projektit.

Ndërhyrjet e parashikuara janë:

- Pastrim nga bimësia e ulët
- Pastrim nga bimësia e ulët muri në lartësi
- Pastrim dhe tharje të rrënësive masive
- Gabiona me rrjet teli të zinguar, gur kave
- Gërmime dheu me eskavator me zinxhira deri 2m, në prani uji kategoria III
- Gërmime dheu dhe pastrime në shpatulla
- Punime speciale - injektim çarjesh dhe qepjesh me ganxha
- Struktura monolite betoni me çakëll C 30/37, (betonimi i nënthemelit+ mure)
- Restaurimi i çarjeve ne mur guri me tekniken e injektit (pastrim i çarjeve, larje me uje, injektim llaçi)
- Ndërtim muri me gurë të gdhendur me llaç M-25 (Mure mbrojtëse)
- Ndërtim skela në lartësi me tuba hekuri
- F.v. detaje metalike në b/arre
- F.v. hekur betoni periodik Ç-5 d > 10 mm
- Restaurim mur guri parapet
- F. v. Tuba metalike me d=110 mm ( tip pilotash) çdo 60 cm me h=2 m

Shuma totale e punimeve + fond rezervë = 4,980,000.95 me T.V.SH

### Zbatimi i punimeve të restaurimit

Në fazën e pare te ndërhyrjes emergjente janë ndërhyre ne dy kembet e ures nga krahu Perendimor.Dhe konkretisht:

#### Punime gërmimi:

Fillimisht u bënë gërmime në shtratin e lumit për të krijuar rrugën për aksesin e mjeteve në kantier dhe u u gërmua në pjesë të ndryshme në afersi të urës për të ulur nivelin e ujравë.



**Punimet e përforcimit në këmbën e dytë (duke filluar nga rruga)**



Proçeset e punës në këtë këmbë u kryen në dy pjesë. Pas gërmimeve të kujdesshme në gjysmën e parë, u bë armimi sipas projektit të miratuar dhe ku u vendosën dhe tubat e çelikut, çdo 60 cm. Më pas u krye i njëjti proces për pjesën e dytë. Pas përfundimit të bëtonimeve, u gërmua rreth këmbës, për vëndosjen e gabioneve.





Injektimet u kryen përpara se të bëhej betonimi përfundimtar midis gabioneve dhe pjesës së betonuar, për një lidhje mët të mirë ndërmjet tyre.

#### **Punimet e përforcimit në këmbën e parë (duke filluar nga rruga)**

Gjatë gërmimeve të bëra në këtë këmbë u konstatua se këmba mbështetëj në terren shkëmbër, në ndryshim nga këmba tjeter. Si pasojë u vendos, pas konsultimeve me autorët e projektit, që këmba e urës të përforcohet me beton sipas vizatimeve. Në fillim u pastrua mirë pjesa e terrenit shkëmbor. U inkastruan hekurat dhe u krye betonimi deri në lartësinë 1 m. Në fillim u mendua për realizimin e kapërderdhësit në mesin e dy këmbëve, i pa parashikuar në projektin filestar, por si pasojë e fondit, i cili nuk mjaftoi dhe si pasojë e ngritjes së menjëherëshme të nivelit të ujit, u la për në fazën tjeter.

Zgjidhja që u vendos së bashku me autorin e projektit:



The figure contains two detailed technical cross-sections of the bridge's piers. The left section shows a single pier with concentric arches, labeled with dimensions: height 840, thickness 200 mm, and various reinforcement details like 'Helur (Ø20mm) Perforat (Ø 500) gato 20 cm'. The right section shows a more complex multi-arched pier with similar reinforcement details. A small inset diagram at the bottom left shows a plan view of a pier with dimensions 60, 20, 20, and 20. The entire drawing is framed by a grid with columns numbered 1 to 24.



PROJEKT RESTAURIMI URA E KOLLORCES_ GJIROKASTER		Tirane, 2018
DETAJ I KONSOLIDIMIT TË KËMBËS SË URËS / PRERJA 2-2 (KAPËRDERDHËSI)		
<p>Zgorë doliq 30 x 30 cm hekur Ø12</p> <p>Tra 100 x 50 cm Hekur 4 Ø20mm</p> <p>Tra 100 x 50 cm Hekur 4 Ø20mm</p>		INSTITUTI NACIONALE TE KULTURES FOTO DHENE DETALJ PËR KONSOLIDIMIN TË KËMBËS SË URËS / PRERJA 2-2 (KAPËRDERDHËSI) INVESTITOR DETALJ KONSTRUKTIVE / Tërheqje PROJEKTO <sup>tor</sup> Ing. Ben Lila MATERIALË TË PUNAVE: Ari. Veli Buta Ing. Vasil Pala Print 2018 A-03

Foto nga armimi dhe armatura e betonit për këmbën e parë (duke filluar nga rruga):





Foto pas ndërhyrjes përforcuese:



Nuk u arrit të zbatohet kapërderdhësi i parashikuar në projektin e ndryshuar, një elemenjo i parashikuar në projektin filletar, si pasoje e ngritjes së menjëherëshme të nivelit të ujit. Armimi u krye në përputhje të plotë me projektin. Betonimi u krye me beton marka 300, sipas specifikimeve të rëna dakod në zgjidhjen e dytë.

Projekti i fazës së parë, përforsimin e këmbëvë u realizua plotësisht.

Foto të nivelit të ujit:





Foto gjatë hedhjes së zhavorrit dh mbulimit në mes të dy këmbëve të përforcuara:



#### Punimet e plotësimeve me gurë:

Foto nga plotësimi me gurë i parapetit të urës





Pas përforcimit të këmbëve të urës, filloi procesi i plotësimeve me gurë të shpatullave të urës në lartësi dhe i parapetit, të parashikuara në projekt. Për këtë proces u nevoitën skeleri shtesë, përfshirë punën si pasojë e mgritjes së nivelit të ujit.





#### 4. NDERHYRJET QE PARASHIKOHEN NE FAZE E DYTE

Ne fazen e dyte te te projektit te restaurimit parashikohet mbrojtja e kembes se tret , te katert dhe mbrojtjen e shpatulleve te ures ne krahun Perendimor te hyrjes nga rruga kryesore.

Nderhyrjet do te jene si ne fazen e pare me gabiona , dhe perforcime me struktur beton te armuar si ne skicat e projektit .

Eshte menduar realizimi i një mbrojtjesi tip kaperderllesi qe lidh kemben e pare me shpatullen e ures . Kjo nderhyrje do te sherbej per shuarjen e vorbullave te ujit qe krijohen ne kohen e rrembyeshme ne shpatullen e ures dhe kemben e pare. Nderhyrjet e tjera jane te specifikuara si me poshte .





## **NDËRHYRJA DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE PËR PUNIMET.**

### **1 - Pastrim nga bimësia e ulët**

- Ky zë përfshin gjithë pastrimin nga bimësia e ulët në mënyrë mekanike, në ambjentin përreth urës.

### **2 - Pastrim nga bimësia e ulët muri në lartësi**


- Ky zë përfshin gjithë pastrimin nga bimësia e ulët në mënyrë mekanike në muret e urës.

### **3 - Pastrim dhe tharje të rrënjeve masive**


- Prerje të rrënjeve të pemëve të cilat ndodhen në muret e shpatullave te ures dhe rrëth perimetrit të saj, si dhe spërkatjen me herbicide për përtharjen e rrënjeve të pemëve.


### **4 - Gabiona me rrjet teli të zinguar, gur kave**

- Rrjeti I gabionave do të realizohet në gjithë perimetrin e këmbeve të urës me dy rrjeshta në secilën këmbë , - rrjeshti I parë do të realizohet me gabiona me përmasa  $2 \times 1 \times 1$  m përpendikular me këmbën e urës , - rrjeshti I dytë I gabionave do të realizohet me gabiona me përmasa  $1 \times 1 \times 1$  m I spostuar në  $\frac{1}{2}$  mbi gabionin  $2 \times 1 \times 1$  që të mbulohen fugat. Gabionat përgaditen me tela xingato dhe mbushen me gurë kave. Në perfundim te çdo rrjeshti gabionat do te lidhen me hekur  $d= 12$  mm te kryqezuar .Duhet të kihet kujdes se germimet ne kembet e ures do te behen te sekmentuara





çdo 1.5m deri ne 2 m gjatsi , dhe pasi te zbatohet detaji I perforcimit me beton dhe gabiona sipas rastit do te ecet ne gjithe perimetrin e kembes se ures me sekmente. Në çmim përfshihet përgatitja , mbushja me gurë dhe vodosja në objekt , transporti dhe blerja e matrialeve.






GABIONE (2X1X1m)  
LIDHJA E GABIONeve  
ME HEKUR Ø12 mm



GABIONE (1X1X1m)  
LIDHJA E GABIONeve  
ME HEKUR Ø12 mm





## **5 - Gërmime dheu me eskavator me zinxhira deri 2m ,në prani uji kategoria III**

- Gërmimet e dheut dhe të zhavoreve do të kryhen me eskavator me zinxhira dhe cdo levizje e tyre do të mbikqyret nga mbikqyrësi i punimeve , sipas një plan – organizimi të studjuar më parë . Germimet ne afersi te kembes se ures do te jene te sekmentuara dhe do te punohet me kujdes ne presence te nje vrojtuesi teknik, dhe nderkohe do te vazhdohet me zbatimin e detajit te perfocimit.

## **6 - Gërmime dheu dhe pastrime në shpatulla**



- Të gjitha këto punime do të kryhen me kujdes duke ruajtur parametrat e objektit pa I dëmtuar ato . Pastrimi do te behet deri ne aritjen e struktures shkembore , me krahe.

## **7 - Punime speciale - injektim çarjesh dhe qepjesh me ganxha**

- Punimet e injektimit dhe qepja e carjeve do të realizohet pasi do të bëhet pastrami i mureve, konstatimi i çarjeve, përmasat e çarjeve , injektimi do të realizohet me matriale cilësore , Gëlqere hidraulike , me pluhur tulle në raportet ½. Çdo punë para fillimit të injektimit do të konsultohet me mbikqyrsin e punimeve.

## **8 - Struktura monolite betoni me çakell C 30/37, (betonimi I nenthemelit+ mure)**

- Përforcimi I bazamentit të këmbëve të urës do të realizohet me një brez betoni të armuar të kasit – C 30/37 , matrialet që do të përdoren do të janë cilsore , sipas recepturave të përcaktuara në kushtet teknike të zbatimit, - çimento 42.5R kg/m<sup>3</sup> = 458 kg. - çakull guri i fraksionuar = 0.73 m<sup>3</sup> - rërë e larë m<sup>3</sup> = 0.4 , kallëpe = 9.5 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>. Në përgaditjen e betonit do të përdoren element kimik që realizojnë prezën e betonit në kohë sa më të shkurtër , pasi betoni mundet të bëhet edhe në prezencë uji. Një rendesi të madhe ka vibrimi me vibrator thellësi, Në çmim përfshihet tërësia e punimeve , përgatitja dhe hedhja e betonit , blerja e transporti i matrialeve , punëtoria dhe cdo gjë që lidhet me këtë zë pune.





MINISTRI  
KULTURE

## **9 - Restaurimi i çarjeve në mur guri me teknikën e injektimit (pastrim i çarjeve, larje me uje, injektim llaçi )**

- Injektimet do të kryhen kryesisht në zonat ku çarjet e strukturës shfaqen më të dendura dhe mbasi janë bërë fugatimet dhe qepjet. Mbës pastrimit të muraturës nga llaçi i dekompozuar dhe para fugatimit vendosen tubat që do të shërbejnë për injektim dhe lahet muratura, si nga jashtë, ashtu dhe brendësia e saj nëpërmjet tubave të injektimit. Tubat do të jenë 1/2" dhe do të vendosen 2-4 copë/m<sup>2</sup> dhe 25-30 cm në thellësi të muraturës.

Llaçi i injektimit do të përbëhet prej materialesh tradicionale dhe me rezistencë jo më të madhe se llaçi i shëndoshë i muraturës, për të shmangur rrezikun e krijimit të bërrthamave rigjide brenda masës së muraturës. Injektimi do të kryhet me pompe me presion nga 2 deri ne 3 atmosfera maksimi, duke filluar nga pjesët e poshtme të muraturës dhe duke u ngjitur në lartësi.

Siq e theksuam dhe më sipër, kjo ndërhyrje do të kryhet mbasi të ndërmerren masat e nevojshme, d.m.th. mbasi të myllen çarjet.

Ky proces do të kryhet nga specialisti restaurator në prezencë të mbikqyrësit të punimeve.

## **10 - Fugatim muri, qemeri ,shpatullash (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatime injektim materiali matrial laci me pomp).**

Pasi te behet pastrami I sirefaqeve te fugave me furç teli dhe pastrami I pluhrale me uje , pasi te ket perfunduar injektimi , fillohet me fugatimin e siperafeve te muratures me llaç gelqere te stazhonuara mbi 10 vjecare ( ose gelqere hidraulike me



thase 25 kg pluhur importi ) perzier me rere guri te paster ne raport  $\frac{1}{2}$  qe ti afrohet sa me shume ngjyres dhe cilsise se llacit egzistues . Fugat do te jene pak me te thedhuara se siperfaqa e gurit qe ne pahe te jete guri, pasi te behet mbushja , do te behet pastrami I siperfaqes me kujdes . Siç e theksuam dhe më sipër, kjo ndërhyrje do tē kryhet mbasi tē ndërmerren masat e nevojshme, d.m.th. mbasi tē mbyllen çarjet. Ky proces do tē kryhet nga specialisti restaurator në prezencë tē mbikqyrësit tē punimeve.

### **11 - Ndërtim muri me gurë tē gdhendur me llaç M-25 (Mure mbrojtës)**

- Ky zë përfshin tërësinë e punës që duhet pér Zëvendësimin i gurëve tē degraduar me elementë gurorë ekzistues që gjenden në ambientin përreth tē cilët janë në gjendje tē mirë ose me elemente tē rinj gurësh tē gdhendur në tē dy shpatullat e urës, me kujdes duke ruajtur tekniken egzistuese te ndertimit ne form dhe permabatje .

### **12 - Ndërtim skela në lartësi me tuba hekuri**

- Çdo skeleri e kërkuar duhet skicuar në përshtatje me KTZ dhe STASH. Një sektor kompetent dhe me eksperientë, duhet tē marrë përsipër ngritjen e skelerive që duhet tē çdo tipi. Kontraktori duhet tē sigurojë, që tē gjitha rregullimet e nevojshme, që i janë kërkuar skelatorit tē sigurojnë stabilitetin gjatë kryerjes së punës. Kujdes duhet treguar që ngarkesa e copërave tē mbledhura mbi një skeleri, tē mos kalojë ngarkesën pér tē cilën ato janë projektuar. Duhen marrë tē gjitha masat e nevojshme që tē parandalohet rënia e materialeve nga platforma e skelës. Skeleritë duhen tē jenë gjatë kohës së përdorimit tē përshtatshme pér qëllimin pér tē cilin do përdoren dhe duhet tē jenë konform tē gjitha kushteve teknike.

Gjate kryerjes së punimeve meqenese kemi një territor qe perdoret vazhdimisht nga




kalimtaret, duhet të merren masa që të bëhet veshja e pjesës së sipërme të skelerisë me rrjete mbrojtëse për të eleminuar rënien e materialeve dhe duke përfshirë shenjat sinjalizuese sipas kushteve të sigurimit teknik.

Ky çmim përfshin ndërtimin skeles përgjatë gjithë fasadës jashtme të objektit për të realizuar të gjithë punimet në muraturë, konstruksionin per mbulimin provizor si dhe konstruksionin e catise. Në mënyrë që skela të krijoj siguri duhet të jetë metalike, tubolare e kolauduar brenda vitit të fundit.

### 13 - F.v. detaje metalike në b/arre


- Pllake Celiku me permasa  $30 \times 30 \text{ cm}$  dhe spesor =  $10 \text{ mm}$  i vendosur tek Tubi  $d=110 \text{ mm}$



**SHENIM – Ky detaj do te zbatohet ne rast se, pasi te kryhet sontazhi gjate punimeve eshte e nevojshme , me kerkes te mbikqyrsit te punimeve dhe projektuesit.**

### 14 - F.v. hekur betoni periodik C-5 d > 10 mm

- Hekuri që do të përdoret do të jetë Çelik importi S-500s periodik sigma  $R_{rr} = 5000 \text{ kg/cm}^2$  me të gjitha parametrat e nevojshëm teknik .



SHENIM : HEKUR CELIK IMPORTI S - 500s PERIODIK  
 $\Sigma \sigma_{Rj} = 5000 \text{ kg/cm}^2$



### 15 - Restaurim mur guri parapet

- Ky çmim përfshin ringritjen e mureve mbrojtës anësor të ures të cilet janë të demtuar, lëpotesimi i tyre me gurë të ngjajshem ne permaza dhe perberje me ata ekzistues të parapetit të ures. I gjithë ky proces do të bëhet pasi të kemi konsoliduar të gjithë muraturën ekzistuese të rrënuar, aty ku shohim që ka deformime si dhe shkeputje të materialit. Pasi te kemi konsoliduar murin ekzistues do te vazhdojmë ngritjen e muraturës me gurë të marrë nga burime të afërta, i cili do jetë disi më i punuar në krahasim me ekzistuesin, per t'u dalluar nga ai dhe për të përcaktuar kohën e ndërtimit të tij. Muri i ri do të punohet me llaç gëlqere 1:3.
- Pjesa fundore ( e siperme ) e parapetit do te realizohet ne te dy krahet e ures me pllaka guri te skuadruara 20x30x5 cm mbi llacin qe do te realizohen fugat, e njeje me pllakat egzistuese.

### 16 - F. v. Tuba metalike me d=110 mm ( tip pilotash) çdo 60 cm me h=2 m

- Tubat e çelikut do të ngulen para betonimit të brezit mbrojtës , në një thellësi deri në 2 m dhe në një largësi nga njëra tjetra cdo 60 cm , në fundin e tubit



do të jetë montuar një detaj llamarine celiku . tubi do të jetë me d= 110 mm dhe spesor = 10 mm.

**SHENIM – Ky detaj do te zbatohet ne rast se, pasi te kryhet sontazhi gjate punimeve eshte e nevojshme , me kerkes te mbikqyrsit te punimeve dhe projektuesit.**

**17 - Restaurim shtres kalldermi 15-20 cm mbi shtrese llaç M-25 dhe mbushje me rer e fugave .**

Ky ze pune do te realizohet pas nje kontrolli te imtesishem te gjithe siperfaqes kaluese te ures , do te pastrohet siperfaqa e demtuar , do te kontrollohet te gjitha deformimet e nivelit te kalldermit te ures dhe pasi te percaktohen te gjitha detajet do fillohet zevendesimi I pjesve te demtuar , me gure si ato egzistues ne dimesion dhe forme . Ketu perfshihet puna , blerja e matrialeve , transporti dhe cdo gje qe lidhet me te.

Kujdesi për Mjedisin

- (a) Metoda e punës duhet të synojë në minimizimin ose nëse është e mundur në ndalimin e cënimeve ndaj mjedisit.
- (b) Duhet të ndërmeren masa mbrojtëse sa herë që të jetë e nevojshme për të minimizuar ose për të ndaluar efektin negativ në mjedis.
- (c) Duhet të pakësohet në minimum numuri i pemëve që do të priten. Për çdo pemë që pritet duhet të merret aprovimi i Inxhinierit. Pemët në zonën e influencës së punimeve duhet të mbrohen nga dëmtimet.
- (d) E gjithë sasia e ujit nëntokesor dhe sipërfaqësor duhet të mbrohet nga ndotja, veçanërisht çimento, beton, tretësirë, karburant, gas dhe ndonjë lloj helmi.
- (e) Të gjitha zonat e ndjeshme ndaj erozionit duhet të mbrohen sa më shpejtë të jetë e mundur edhe me punime drenazhime të përkohshme, edhe të vazhdueshme. Duhet të merren të gjitha masat per të ndaluar koncentrimin e ujit të sipërfaqes, për të shmangur erozionin dhe për pastrimin e shpateve, bankinave dhe zonave të tjera.

**PËRGATITEN RELACIONIN:**

**ING. ZAIM LILA**

**ING. MIRELA MEÇOLLARI**

# PROJEKT RESTAURIMI URA E KOLLORCES \_ GJIROKASTER

06.2019 / 2019

Tirane, 2018

## PROJEKT RESTAURIMI I URES SE KOLLORCES \_ GJIROKASTER

### FAZA E DYTË



INSTITUTI I MONUMENTEVE  
TE KULTUREVE

FOTO:

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

SHENIME:



MIRATOHET:  
Per K.K.R.  
Sekretari



OBJEKTI: PROJEKT RESTAURIMI I URES SE  
KOLLORCES \_ GJIROKASTER

INVESTITOR

Projekt zbatimi  
Emertimi i fletës:  
PROJEKT RESTAURIMI

Shkalla

PERGJEGJESI I SEKTORIT

Ing. Mirela Mecollari

PROJEKTOI

Ing. Zaim Lila

Ing. Mirela Mecollari

Shkurt 2019

A-00


No. i FLETES

A


# PROJEKT RESTAURIMI URA E KOLLORCES\_ GJIROKASTER

Tirane, 2018

POZICIONIMI GJEOGRAFIK



PAMJE ANESORE E URES



POZICIONIMI I URES NE GOOGLE MAP



INSTITUTI MONUMENTEVE  
TE KULTURES

FOTO:


SHENIME:

OBJEKTI: PROJEKT RESTAURIMI URES SE KOLLORCES GJIROKASTER	MIRATUHET: Per K.K.R. Sekretari
INVESTITOR	ARTADOLEANI
Projekt zbatimi	
Pozicionimi gjeografik	
PERQJEGJESI I SEKTORIT	
Ing. Mirela Mecollari	
PROJEKTOI	
Ing. Zaim Lila	
Ing. Mirela Mecollari	
Shkurt 2019	
Nr. fletes	
A-01	


# PROJEKT RESTAURIMI URA E KOLLORCES - GJIROKASTER

Tirane, 2018

URA NE PAMJE \_ DIMENSIONIM




PLANI I URES \_ DIMISIONIM



## PRERJE GUATESORE

## PRERJE TERTHORE



OBJEKTI: PROJEKT RESTAURIMI I URES SE KOLLORCES GJIROKASTER	
INVESTITOR	+ 9.70
Projekt zbatimi	+ 9.00
Investimi i Rekes	+ 6.80
PERGJEGJESI I SEKTORIT	+ 5.15
PROJEKTOI	SH 1:150
Ing. Mirata Mecollari	
Ing. Zaim Lila	
Ing. Mirata Mecollari	
Shkurt 2019	A-02

INSTITUTI I MONUMENTEVE  
TE KULTURES

SHENIME:

FOTO:

R

S

P

Q

R

T

V

W

X

Y

Z

A



# PROJEKT RESTAURIMI URA E KOLLORCES - GJIROKASTER

Tirane, 2018

URA NE PAMJE\_EVIDENTIM / NDERHYRJE

Shkurt 2019

INSTITUTI I MONUMENTEVE

TE KULTURES

FOTO:

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N



O

# PROJEKT RESTAURIMI URA E KOLLORCES - GJIROKASTER

Tirane, 2018

## URA NE PLAN

DETAJ I KONSOLIDIMIT TE KEMBES SE URES NE PRERJE TERTHORE



**INSTITUTI MONUMENTEVE  
TE KULTURES**

FOTO:

SHENIME:



**Brez betonarme ( C 30 / 37 )**  
**Pilota metalik Ø 10**  
**Gabiona guri me zgare metalike**  
**Zhavorr i ngjeshur**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Shkurt 2019	<b>A-04</b>	PERGJEGUJESI I SEKTORIT	PROJEKTOI	Ing. Mirela Mecollari	Ing. Zaim Lila	Ing. Mirela Mecollari	DETALJE KONSTRUKTIVE	SH 1:50	Skala	DETALJI I FETES:	Projekt zbatimi	INVESTITOR	ARTA DOLLANI	MIRATOHET: Per K.K.R. Sekretari	OBJEKTI: PROJEKT RESTAURIMI I URES SE KOLLORCES - GJIROKASTER	SHENIME:	INSTITUTI MONUMENTEVE TE KULTURES	FOTO:	SHENIME:	DETALJ I KONSOLIDIMIT TE KEMBES SE URES NE PRERJE TERTHORE	URAJNE	URAJNE	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X


# PROJEKT RESTAURIMI URA E KOLLORCES - GJIROKASTER

Tirane, 2018



INSTITUTI MONUMENTEVE  
TE KULTURES

FOTO:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

## PROJEKT RESTAURIMI URA E KOLLORCES GJIROKASTER

Tirane, 2018

### DETAJE KONSTRUKTIVE TE KONSOLIDIMIT TE KEMBES SE URES





INSTITUTI I MONUMENTEVE  
TE KULTUREV

FOTO:

SHENIME



GABIONA (1X1X1m)  
LIDHJA E GABIONEVË  
ME HEKUR Ø12 mm



### PAMJE E REALIZIMIT TE ARMIMIT TE KEMBES



SHENIM : HEKUR CELIK IMPORTI S - 500s PERIODIK  
Sigma R<sub>j</sub> = 5000 kg / cm<sup>2</sup>




OBJEKTI: PROJEKT RESTAURIMI URES SE KOLLORCES GJIROKASTER		
INVESTITOR		
Projekt zbatimi		
Emertimi i listes:		
DETALJE KONSTRUKTIVE		
PERGJEGUJESI I SEKTORIT		
Ing. Mirela Mecollari		
PROJEKTOI		
Ing. Zaimi Lila		
Ing. Mirela Mecollari		
Shkurt 2019	A-06	REKURSES




# PROJEKT RESTAURIMI URA E KOLLORCES - GJIROKASTER

Tirane, 2018

## URA NE PLAN



## DETALJ I KONSOLIDIMIT TE SHPATULLES SE URES NE KRAHUN PERENDIMOR



SHËNIME:	
INSTITUTI I MONUMENTEVE TE KULTUREVE	
FOTO:	
TIRANE, 2018	
SHKURT 2019	A-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	

# PROJEKT RESTAURIMI URA E KOLLORCES\_ GJIROKASTER

Tirane, 2018


## **PRERJE 1-1**

### **PRERJE 1 - 1**

INSTITUTI MONUMENTEVE  
TE KULTURES

FOTO:

SHËNIME:



T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
R																								
S																								
P																								
Q																								
O																								
N																								
M																								
L																								
K																								
J																								
H																								
G																								
F																								
E																								
D																								
C																								
B																								
A																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

# PROJEKT RESTAURIMI URA E KOLLORCES - GJIROKASTER

Tirane, 2018

## PRERJE 2-2

INSTITUTI I MONUMENTEVE  
TE KULTURES

FOTO:

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O